

Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín

Č.: ITN-72-40-2.2/P-A22,25-11

Dňa: 04.11.2011

číslo úlohy: 11 141

Protokol

o výsledku inšpekcie práce podľa § 7 ods. 3 písm. a) v nadväznosti na § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1, 2, 3 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola vykonaná v dňoch 21.10., 25.10., 02.11. a 04.11.2011.

Kontrolovaný subjekt: **Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.**
Soblahovská 65, 911 01 Trenčín

IČO: 379 20 413

PRÁVNA FORMA: 321

ŠKEČ: 68.32.0

Inšpekciu práce vykonali : Ing. Jaroslav Pavlík – inšpektor práce
Ing. Jaromír Jakubík – inšpektor práce

Zúčastnili sa

Za kontrolovaný subjekt: Ing. Benjamín Lisáček – poverený vedením organizácie
Róbert Buchel – správca zimného štadióna

Za iné orgány: nezúčastnili sa

Výkon inšpekcie práce v kontrolovanom subjekte Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Soblahovská 65, 912 50 Trenčín, prevádzka: Zimný štadión, s. č. 1705, Trenčín (ďalej len Zimný štadión Trenčín), bol v rámci celoslovenskej úlohy č. 11 141 zameraný na kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP na zimných štadiónoch.

Pri výkone inšpekcie práce bolo zistené:

Predmetom hlavnej činnosti kontrolovaného subjektu je výkon správy a údržby majetku mesta Trenčín. Zamestnávateľ realizuje predmet svojej činnosti na Zimnom štadióne Trenčín prostredníctvom 10 zamestnancov.

Nedostatky uvedené v tomto protokole boli zistené na základe týchto predložených dokladov:

- Správa z dňa 14.07.2008 o odbornej prehliadke a skúške Strojného a chladiarenského zariadenia s množstvom NH₃ nad 25 kg chladiva, odborný pracovník plynových a chladiacich zariadení Milan Puchlo, ev. č. osvedčenia 268/1/2007-PZ-A-Ai, Bb,e,f,g1,g2,h1
- Správa o odbornej prehliadke/skúške Strojovne chladenia, rozvodu čpavku, ľadovej plochy z dňa 27.06.2007, odborný pracovník vykurovacích technických plynov a zariadení Dpt. Augustín Puchlo, ev. č. osvedčenia 005 IBA 97 PZ-A-Aa,b,c,d,e,f,g,h,i
- Správa z dňa 26.06.2007 o odbornej vonkajšej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Kondenzátora NH₃, výr. č. 44759, V=2 300 l, odborný pracovník tlakových zariadení Peter Tličimuka, číslo osv. 058-IBA-1997-TZ-A Aa3,a4,b1,b2,Bb1,b1,b2,d1,d2,e1,e2,e3,e4

- Správa z dňa 26.06.2007 o odbornej vonkajšej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Kondenzátora NH₃, výr. č. 44762, V=2 300 l, OP TZ Peter Tlčimuka
- Správa z dňa 26.06.2007 o odbornej vonkajšej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Zberač NH₃, výr. č. 44927, V=3 750 l, OP TZ Peter Tlčimuka
- Správa z dňa 26.06.2007 o odbornej vonkajšej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Zberač NH₃, výr. č. 44926, V=3 750 l, OP TZ Peter Tlčimuka
- Správa z dňa 26.06.2007 o odbornej vonkajšej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Zberač NH₃, výr. č. 44786, V=1 672 l, OP TZ Peter Tlčimuka
- Správa z dňa 26.06.2007 o odbornej vonkajšej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Zberač oleja, výr. č. 23982, V=500 l, OP TZ Peter Tlčimuka
- Správa z dňa 26.06.2007 o odbornej vonkajšej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Expanzná nádrž, výr. č. 24831, V=14 400 l, OP TZ Peter Tlčimuka
- Správa z dňa 14.07.2008 o odbornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Kondenzátora ležatého, výr. č. 44754, V=2 300 l, odborný pracovník pre tlakové zariadenia Dpt. Augustín Puchlo, číslo osv. 0023/40/08-TZ-A Aa4,b1,b2,Ba5,b1,b2/OSV
- Správa z dňa 14.07.2008 o odbornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Kondenzátora ležatého, výr. č. 44762, V=2 300 l, OP TZ Dpt. Augustín Puchlo
- Správa z dňa 14.07.2008 o odbornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Zberača, výr. č. 44927, V=3 750 l, OP TZ Dpt. Augustín Puchlo
- Správa z dňa 14.07.2008 o odbornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Zberača, výr. č. 44926, V=3 750 l, OP TZ Dpt. Augustín Puchlo
- Správa z dňa 14.07.2008 o odbornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Zberača, výr. č. 24786, V=1 672 l, OP TZ Dpt. Augustín Puchlo
- Správa z dňa 14.07.2008 o odbornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Odľučovača olejov, výr. č. 23962, V=500 l, OP TZ Dpt. Augustín Puchlo
- Správa z dňa 14.07.2008 o odbornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej: Zberača, výr. č. 24831, V=14 400 l, OP TZ Dpt. Augustín Puchlo
- Protokol č. 1 z dňa 27.06.2007 o skúškach poistného ventila výr. č. 91006751, odborný pracovník tlakových zariadení, rozvodov a kovových tlakových nádob Dpt. Augustín Puchlo, číslo osv. 253 IBA 1998 PZ S Aa,b,c,d,e,f,g1,g3,h,i,Ba, b,c,d,e,f,g1,h,i
- Protokol č. 2 z dňa 27.06.2007 o skúškach poistného ventila výr. č. 91006737
- Protokol č. 3 z dňa 27.06.2007 o skúškach poistného ventila výr. č. 91006752
- Protokol č. 4 z dňa 27.06.2007 o skúškach poistného ventila výr. č. 0A15101
- Protokol č. 5 z dňa 27.06.2007 o skúškach poistného ventila výr. č. 5A192241
- Protokol z dňa 29.05.2009 o skúškach poistného ventilu č. 012009, odborný pracovník tlakových zariadení Jiří Vítko, č. osv. 0082/20/08/TZ-A2 Aa4,b1,b2 Ba1,b1,b2,d1, d2,e1, e2,e3 /OS
- Protokol z dňa 29.05.2009 o skúškach poistného ventilu č. 052009, OP TZ Jiří Vítko
- Protokol z dňa 29.05.2009 o skúškach poistného ventilu č. 072009, OP TZ Jiří Vítko
- Protokol z dňa 29.05.2009 o skúškach poistného ventilu č. 092009, OP TZ Jiří Vítko
- Protokol z dňa 29.05.2009 o skúškach poistného ventilu č. 082009, OP TZ Jiří Vítko
- Protokol z dňa 29.05.2009 o skúškach poistného ventilu č. 022009, OP TZ Jiří Vítko
- Protokol z dňa 29.05.2009 o skúškach poistného ventilu č. 032009, OP TZ Jiří Vítko
- Protokol z dňa 29.05.2009 o skúškach poistného ventilu č. 042009, OP TZ Jiří Vítko
- Protokol z dňa 29.05.2009 o skúškach poistného ventilu č. 062009, OP TZ Jiří Vítko
- Správa z dňa 30.11.2009 o vykonaní odbornej prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie ľavej strany zimného štadióna Dukla Trenčín, elektrotechnik špecialista Juraj Pipíš, č. osv. 067/IBA/97 EZ-E-B-E1.1
- Správa z dňa 30.11.2009 o vykonaní odbornej prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie pravej strany zimného štadióna Dukla Trenčín, elektrotechnik špecialista Juraj Pipíš

- Správa z dňa 30.11.2009 o vykonaní odbornej prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie Budovy PS 21 - strojovňa zimného štadióna Dukla Trenčín, elektrotechnik Juraj Pipiš
- Správa z dňa 30.11.2009 o vykonaní odbornej prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie Kotelne a vzduchotechniky zimného štadióna Dukla Trenčín, elektrotechnik Juraj Pipiš
- Protokol Evid/Maj – 06/2011/MHSL o zverení majetku Mesta Trenčín do správy Meského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín

Pri výkone inšpekcie práce neboli predložené napriek tomu, že boli žiadané:

- Chýbajúce správy o úradných skúškach, odborných prehliadkach a odborných skúškach uvedené v protokole časť I. BOZP -Novozistené nedostatky
- Záznamy a evidencia o odstraňovaní zistených nedostatkov
- Posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu v noci pred zaradením na nočnú prácu a najmenej raz za rok
- Evidencia pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnancov
- Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
- Evidencia o poskytnutí osobných ochranných pracovných prostriedkov
- Písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami
- Bezpečné pracovné postupy pri pracovných činnostiach s chemickými látkami
- Karta bezpečnostných údajov amoniaku NH₃ (čpavku)
- Doklad o vymenovaní zástupcu zamestnancov pre BOZP
- Zmluvy o poskytovaní BTS a PZS
- Evidencia vyhradených technických zariadení
- Predpisanej technickej dokumentácie (technológie chladiaceho zariadenia, vnútorného a vonkajšieho elektrického zariadenia, verejného a reklamného osvetlenia a ich uzemnenie, strojovne a vnútornej elektroinštalácie štadióna, schému chladiaceho zariadenia ...)
- Záznamy a evidencia o odstraňovaní nedostatkov uvedených v správach z OP a OS
- Protokol o určení vonkajších vplyvov
- Miestne prevádzkové predpisy na prevádzku vyhradených technických zariadení skupiny A
- platné preukazy na obsluhu VTZ sk. A

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

A) Plnenie opatrení z predchádzajúcich výkonov inšpekcie práce:

V kontrolovanom subjekte nebola oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v posledných troch rokoch vykonaná inšpekcia práce zo strany Inšpektorátu práce Trenčín.

B) Novozistené nedostatky:

UPP

1. Zamestnávateľ Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Soblahovská 65, 912 50 Trenčín (ďalej len zamestnávateľ) nezabezpečil, aby sa zamestnanci strojovne Zimného štadióna Trenčín (Pavol Opatovský, nar. 10.11.1949; Karol Nosek, nar.16.10.1947; František Fančo, nar. 19.07.1966; Stanislav Janušik, nar. 28.05.1945) pracujúci v noci, podrobili posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci pred zaradením na nočnú prácu a najmenej raz za rok, čo je porušením § 98 písm. a) a b) Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.

PREŠNE HODINY S MINÚTAMI

2. Zamestnávateľ nevedie v Zimnom štadióne Trenčín evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť, čo je v rozpore s § 99 Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

OOPP

BEZ? TECHNIKA

3. Zamestnávateľ na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Zimnom štadióne Trenčín nevypracoval zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizík a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia, čo je porušením § 6 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

4. Zamestnávateľ bezplatne neposkytol zamestnancom v Zimnom štadióne Trenčín, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky /napr. štíty, protiplynové masky, rukavice, ochranný oblek SUMMIT/ a nevedie evidenciu o ich poskytnutí, čo je porušením § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z..

5. Zamestnávateľ v Zimnom štadióne Trenčín sústavne nekontroluje riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení, čo je porušením § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z..

7/SONNE RAL IA 7 ROKA KONTROLA PRAC PRIS

6. Zamestnávateľ bezplatne neposkytol strojníkom a ľadárom v Zimnom štadióne Trenčín , umývacie, čistiacie a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny. čo je v rozpore s § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.

ORGANIZÁCIA PRÁCE

7. Zamestnávateľ nezist'oval nebezpečenstvá a ohrozenia v Zimnom štadióne Trenčín, a v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku nevypracoval písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami, čo je v rozpore s § 6 ods.1 písm. c) zákona č.124/2006 Z. z..

8. Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nezaradil zamestnancov na výkon práce na Zimnom štadióne Trenčín (čpavok NH3) so zreteľom na ich zdravotný stav, pričom nezabezpečil zdravotný dohľad pred expozíciou chemickým faktorom, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. o) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z., § 12 ods. 2 NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom.

ZDRAV. PRÉHLIADKA + SPÔSOBYLOST'

9. Zamestnávateľ preukázateľne neoboznámil všetkých zamestnancov Zimného štadióna Trenčín s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku, a neoveril ich znalosť, čo je porušením § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z..

Porušenie spočíva v tom, že zamestnávateľ neoboznámil zamestnancov s návodmi na obsluhu technických zariadení, prevádzkovými poriadkami, s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, s ochranou pred nimi a s poplachovou smernicou pre činnosť zamestnancov ZŠ HK Trenčín.

10. Zamestnávateľ neposúdil riziko vyplývajúce z nebezpečného chemického faktora na pracoviskách Zimného štadióna Trenčín – amoniaku NH₃ (čpavku), čo je porušením § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z., § 4 NV SR č. 355/2006 Z.z.

11. Zamestnávateľ v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami na Zimnom štadióne Trenčín nesprístupnil zamestnancom kartu bezpečnostných údajov amoniaku NH₃ (čpavku), ktoré poskytujú dodávatelia chemických látok alebo chemických prípravkov, čo je porušením § 10 ods. 1 písm. c) NV SR č.355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci a čl. 35 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

12. Zamestnávateľ neurčil bezpečné pracovné postupy pri pracovných činnostiach s chemickými látkami a zmesami v Zimnom štadióne Trenčín (napr. plnenie a vypúšťanie chladiva, odvzdušňovanie, odolejovanie), čo je porušením § 6 ods. 1 písm. i) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z..

13. Zamestnávateľ opakovane neposkytol zamestnancom Zimného štadiónu Trenčín informácie o nebezpečných chemických faktoroch pri práci a to najmenej jedenkrát ročne, čo je porušením § 7 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 10 ods. 3 NV SR č. 355/2006 Z. z..

Porušenie spočíva v tom, že zamestnávateľ neposkytol zamestnancom informácie súvisiace s nebezpečnými chemickými faktormi na pracovisku:

- informácie o kolektívnych preventívnych opatreniach vykonaných alebo navrhnutých na predchádzanie expozícii alebo zníženie expozície chemickým faktorom
- individuálnych opatreniach vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré musia používať
- opatreniach v prípade nepredvídanej situácie
- určených postupoch práce a spôsoboch správania sa, ktoré musia zamestnanci dodržiavať v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti iných zamestnancov na pracovisku

14. Zamestnávateľ sústavne nekontroluje, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zimného štadióna, čo je porušením § 9 ods. 1 písm. b) zákona. č. 124/2006 Z. z..

15. Zamestnávateľ sústavne nekontroluje činnosť zamestnanca, ktorý pracuje sám v strojovni Zimného štadióna Trenčín na nočnej zmene, čo je porušením § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z..

16. Zamestnávateľ nevedie evidenciu pracovných úrazov zamestnancov Zimného štadióna Trenčín, v ktorej uvedie údaje potrebné na spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ak sa následky pracovného úrazu prejavia neskôr, čo je v rozpore s § 17 ods. 8 písm. a) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z..

17. Zamestnávateľ nepredložil doklad o vymenovaní zástupcu jedného zamestnanca alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť na základe návrhu odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov, čo je v rozpore s § 19 ods. 1 zákona NR SR č.124/2006 Z. z..

18. Zamestnávateľ neurčil na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb, ktorou je bezpečnostno-technická služba a pracovná zdravotná služba odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo zmluvne nedohodol vykonávanie preventívnych a ochranných služieb dodávateľským spôsobom s jednou fyzickou osobou alebo s viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami a ktoré sú oprávnené na výkon preventívnej a ochrannej služby, čo je porušením § 21 ods. 2,3 zákona č.124/2006 Z. z..

19. Zamestnávateľ nezabezpečil, aby bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba vykonali najmenej raz do roka spoločnú previerku jeho pracovísk, čo je porušením § 21 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z..

20. Zamestnávateľ neurčil vnútorným predpisom, komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik udalosti v Zimnom štadióne Trenčín – a to, pracovného úrazu, iného úrazu ako pracovného alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, nebezpečnej udalosti, čo je v rozpore s § 17 ods. 2 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z..

21. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci na Zimnom štadióne Trenčín v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnávateľ písomne neurčil postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci.

22. Zamestnávateľ nevybavil pracoviská Zimného štadiónu prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci, čo je porušením s § 6 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z..

23. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnávateľ nevyškolil dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, čo je v rozpore s § 8 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 124/2006 Z. z..

24. Zamestnávateľ počas užívania stavby: Zimný štadión Trenčín nezabezpečil vedenie predpísanej technickej dokumentácie (projektová dokumentácia spolu s podmienkami, ktoré vymedzil ich projektant, napr. statický prepočet konštrukcii so stanovenými prehliadkami a kontrolami) tak, aby zodpovedala skutočnému stavu, čo je porušením § 13 ods. 2 Zákona č. 124/2006 Z.z..

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

25. Zamestnávateľ nemá vypracovanú evidenciu vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových a plynových v Zimnom štadióne Trenčín, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. n) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z..

AKTUALIZOVANÉ

26. Zamestnávateľ v prevádzke: Zimný štadión Trenčín počas prevádzky čpavkového chladiaceho zariadenia Zimného štadióna nezabezpečil vedenie predpísanej technickej dokumentácie (technológie chladiaceho zariadenia, vnútorného a vonkajšieho elektrického zariadenia, verejného a reklamného osvetlenia a ich uzemnenie, strojovne a vnútornej elektroinštalácie štadióna, schému chladiaceho zariadenia) tak, aby zodpovedala skutočnému stavu, čo je porušením § 13 ods. 2 Zákona č. 124/2006 Z.z..

27. Zamestnávateľ nemá vedené záznamy a evidenciu o odstraňovaní nedostatkov uvedených v správach z odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení (napr. zo Správy z dňa 26.11.2009 z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia Zimného štadiónu Trenčín - Budova PS 21 - strojovňa), čo je porušením §6 ods. 1 písm. n) a § 9 ods. 2 Zákona č. 124/2006 Z.z. Z. REV. 1

28. Sprievodná technická dokumentácia vyhradených technických zariadení neobsahuje charakteristiku prostredia (protokol o určení vonkajších vplyvov) v ktorom môžu zariadenia Zimného štadióna Trenčín pracovať, čo je porušením § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., § 5 ods. 1 a príloha č.3 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

29. Prevádzkovateľ vyhradených technických zariadení nevedie záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/2006 Z.z., § 8 písm. c) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

Porušenie spočíva v tom, že prevádzkovateľ Zimného štadióna Trenčín nevydal miestne prevádzkové predpisy na prevádzku vyhradených technických zariadení skupiny A, napr. tlakovej nádoby stabilnej výr. č. 44762, 44927, 44926, 24786, 24831.

30. Prevádzkovateľ vyhradených technických zariadení v Zimnom štadióne Trenčín nevedie záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. n) a § 9 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl.43 až 69 STN 69 0012:1984.

Porušenie spočíva v tom, že prevádzkovateľ nevedie záznamy o kontrolách na sledovanie hladiny, prevádzkových tlakomeroch, poistného zariadenia, teplomerov.

31. Zamestnávateľ nevyznačil smer prúdenia pracovnej látky na všetkých potrubných rozvodoch Zimného štadióna Trenčín, čo je porušením ods. 6 §13 Zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl.13 STN 13 0072:1990.

UYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA PLYNOVÉ

32. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti vyhradených technických zariadení plynových sk. A/i – strojného a chladiarenského zariadenia Zimného štadióna Trenčín /3 ks kompresorov NH₃, rozvodu čpavku v strojovni, rozvodu čpavku v nástrekovom kanáli ľadovej plochy/ nezabezpečil vykonanie odbornej prehliadky (1x RT/1r), čo je porušením § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

Porušenie spočíva v tom, že posledná odborná prehliadka bola podľa predloženej Správy o OP vykonaná dňa 14.07.2008 a má byť 1 x za rok.

33. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení nezabezpečil vykonanie opakovanej úradnej skúšky (1x OPO/10r) vyhradeného technického zariadenia plynového A/i – strojného a chladiarenského zariadenia na zimnom štadióne Trenčín s množstvom chladiwa (NH₃) nad 25 kg, čo je porušením § 9 ods. 1 písm. a) Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

34. Zamestnávateľ poveruje obsluhou vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A/i zamestnancov bez platného preukazu na obsluhu, napr. Pavol Opatovský, nar. 10.11.1949; Karol Nosek, nar. 16.10.1947; František Fančo, nar. 19.07.1966; Stanislav Janušík, nar. 28.05.1945, čo je porušením § 16 Zákona č. 124/2006 Z.z., v nadväznosti na § 17 ods. 1 písm. c) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ

35. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti vyhradených technických zariadení tlakových sk. A/b – kondenzátor ležatý, výr. č. 44759, rok výr. 1991, objem 2300 l, prevádzkový tlak 2 MPa, nezabezpečil vykonanie odbornej prehliadky (1x RT/1r) a odbornej skúšky (1x RT/5r), čo je porušením § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

36. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení na Zimnom štadióne Trenčín nezabezpečil vykonanie opakovanej úradnej skúšky (1x OPO/10r) vyhradeného technického zariadenia tlakového sk. A/b – kondenzátor ležatý, výr. č. 44759, rok výr. 1991, objem 2300 l, prevádzkový tlak 2 MPa, čo je porušením § 9 ods. 1 písm. a) Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

37. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti vyhradených technických zariadení tlakových sk. A/b – kondenzátor ležatý, výr. č. 44762, rok výr. 1971, objem 2300 l, prevádzkový tlak 2 MPa, nezabezpečil vykonanie odbornej prehliadky (1x RT/1r) a odbornej skúšky (1x RT/5r), čo je porušením § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

38. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení na Zimnom štadióne Trenčín nezabezpečil vykonanie opakovanej úradnej skúšky (1x OPO/10r) vyhradeného technického zariadenia tlakového sk. A/b – kondenzátor ležatý, výr. č. 44762, rok výr. 1971, objem 2300 l, prevádzkový tlak 2 MPa, čo je porušením § 9 ods. 1 písm. a) Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

39. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti vyhradených technických zariadení tlakových sk. A/b – Zberač NH₃, výr. č. 44927, rok výr. 1991, objem 3750 l, prevádzkový tlak 2 MPa, nezabezpečil vykonanie odbornej prehliadky (1x RT/1r) a odbornej skúšky (1x

RT/5r), čo je porušením § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

40. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení na Zimnom štadióne Trenčín nezabezpečil vykonanie opakovanej úradnej skúšky (1x OPO/10r) vyhradeného technického zariadenia tlakového sk. A/b – Zberač NH₃, výr. č. 44927, rok výr. 1991, objem 3750 l, prevádzkový tlak 2 MPa, čo je porušením § 9 ods. 1 písm. a) Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

41. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti vyhradených technických zariadení tlakových sk. A/b – Zberač NH₃, výr. č. 44926, rok výr. 1991, objem 3750 l, prevádzkový tlak 2 MPa, nezabezpečil vykonanie odbornej prehliadky (1x RT/1r) a odbornej skúšky (1x RT/5r), čo je porušením § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

42. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení na Zimnom štadióne Trenčín nezabezpečil vykonanie opakovanej úradnej skúšky (1x OPO/10r) vyhradeného technického zariadenia tlakového sk. A/b – Zberač NH₃, výr. č. 44926, rok výr. 1991, objem 3750 l, prevádzkový tlak 2 MPa, čo je porušením § 9 ods. 1 písm. a) Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

43. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti vyhradených technických zariadení tlakových sk. A/b – Zberač NH₃, výr. č. 24786, rok výr. 1976, objem 1672 l, prevádzkový tlak 20 kPa, nezabezpečil vykonanie odbornej prehliadky (1x RT/1r) a odbornej skúšky (1x RT/5r), čo je porušením § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

44. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení na Zimnom štadióne Trenčín nezabezpečil vykonanie opakovanej úradnej skúšky (1x OPO/10r) vyhradeného technického zariadenia tlakového sk. A/b – Zberač NH₃, výr. č. 24786, rok výr. 1976, objem 1672 l, prevádzkový tlak 20 kPa, čo je porušením § 9 ods. 1 písm. a) Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

45. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti vyhradených technických zariadení tlakových sk. A/b – Zberač oleja, výr. č. 23982, rok výr. 1975, objem 500 l, prevádzkový tlak 20 kPa, nezabezpečil vykonanie odbornej prehliadky (1x RT/1r) a odbornej skúšky (1x RT/5r), čo je porušením § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

46. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení na Zimnom štadióne Trenčín nezabezpečil vykonanie opakovanej úradnej skúšky (1x OPO/10r) vyhradeného technického zariadenia tlakového sk. A/b – Zberač oleja, výr. č. 23982, rok výr. 1975, objem 500 l, prevádzkový tlak 20 kPa, čo je porušením § 9 ods. 1 písm. a) Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

47. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti vyhradených technických zariadení tlakových sk. A/b – Expanzná nádrž, výr. č. 24831, rok výr. 1976, objem 14 400 l, prevádzkový tlak 16 kPa, nezabezpečil vykonanie odbornej prehliadky (1x RT/1r) a odbornej skúšky (1x RT/5r), čo je porušením § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

48. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení na zimnom štadióne Trenčín nezabezpečil vykonanie opakovanej úradnej skúšky (1x OPO/10r) vyhradeného technického zariadenia tlakového sk. A/b – Expanzná nádrž, výr. č. 24831, rok výr. 1976, objem 14 400 l, prevádzkový tlak 16 kPa, čo je porušením § 9 ods. 1 písm. a) Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

49. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení na zimnom štadióne HK DUKLA Trenčín nezabezpečil vykonanie opakovanej úradnej skúšky (1x OPO/10r) vyhradeného technického zariadenia tlakového sk. A/b – 3 ks Kompresorov typu UL 811, v. č. 186,187,188, r. v. 1991, vysoký tlak na výtlaku 1,3 MPa, čo je porušením § 9 ods. 1 písm. a) Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

50. Zamestnávateľ za účelom kontroly stavu bezpečnosti vyhradených technických zariadení tlakových sk. A/b – 3 ks Kompresorov typu UL 811, v. č. 186,187,188, r. v. 1991, nezabezpečil vykonanie odbornej prehliadky (1x RT/1r) a odbornej skúšky (1x RT/5r), čo je porušením § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., v nadväznosti na § 8 písm. d) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

51. Zamestnávateľ preukázateľne neoboznámil všetkých zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku, s bezpečnou obsluhou tlakovej nádoby stabilnej /TNS/ a neoveril ich znalosť, čo je porušením § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 6 a 7 prílohy STN 690012: 1984.

52. Zamestnávateľ poveruje obsluhou vyhradeného technického zariadenia tlakového plynového skupiny A/i zamestnancov bez platného preukazu na obsluhu, napr. napr. Pavol Opatovský, nar. 10.11.1949; Karol Nosek, nar.16.10.1947; František Fančo, nar. 19.07.1966; Stanislav Janušík, nar. 28.05.1945., čo je porušením § 16 Zákona č. 124/2006 Z.z., v nadväznosti na § 17 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA ELEKTRICKÉ

53. Na elektrickej inštalácii vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny v priestoroch objektu zimného štadióna určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb (technické zariadenia elektrické skupiny A) nebola vykonaná úradná skúška, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z., § 12 ods. 1 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..

54. Nebola vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie strojných a chladiarenských zariadení, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z., § 8 písm. d) vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..

55. Zamestnávateľ sústavne nekontroluje stav bezpečnosti technických zariadení a neodstraňuje nedostatky zistené kontrolnou činnosťou, čo je porušením § 9 ods. 1 písm. a), ods. 2 Zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 2 písm. a) Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z..

Porušenie spočíva v tom, že krytie rozvádzača RO nezodpovedá danému prostrediu. V rozvodnom zariadení, je potrebné dotiahnuť prúdové a ochranné svorky a spoje v zmysle čl. 4.2 STN 33 2180.

56. Zamestnávateľ zreteľne neoznačil zariadenie, ktoré môže ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.1.1 STN 34 3100.

Porušenie spočíva v tom, že bezpečnostné značenie na dverách rozvádzačov nie sú označené bezpečnostnými symbolmi.

57. Zamestnávateľ zreteľne neoznačil zariadenie, ktoré môže ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.2 STN EN 60439-1:2002.

Porušenie spočíva v tom, že istiace prvky v rozvádzačoch nie sú označené podľa obvodov.

58. Na osvetľovacích telesách v priestoroch ľavej i pravej strany štadiónu nie sú kontrolované upevnenia svietidiel a doplnené chýbajúce kryty v zmysle čl. 10.1 STN 33 2180, čo je porušením § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 522.5.1 STN 33 2000-5-52:2001 a A.2.3 prílohy A STN 33 2000-4-41:2007.

II) Trhový dohľad

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti trhového dohľadu nebol predmetom výkonu inšpekcie práce.

III) Pracovnoprávne vzťahy

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov nebol predmetom výkonu inšpekcie práce.

IV) Nelegálne zamestnávanie

Pri výkone inšpekcie práce zameranej na nelegálne zamestnávanie bolo kontrolovaných 11 fyzických osôb, ktorých prítomnosť a výkon práce bola zistená na pracoviskách zamestnávateľa. Všetci zamestnanci pracujú na základe písomne uzatvorených pracovných zmlúv. Nelegálne zamestnávanie u zamestnávateľa nebolo zistené (viď príloha č. 1).

V) Opatrenia

Inšpektor práce v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

n a r i a d' u j e

odstrániť zistené nedostatky uvedené v bodoch

2,3,4,6,8-13,15-17,20-23,25,27-31,34,51,52,55,56,57,58

1,5,7,14,18,19,24,26

32,33,35-50,53,54

od prevzatia tohto protokolu.

ihneď

do jedného mesiaca

do dvoch mesiacov

O odstránení nedostatkov v časti B) v bodoch č. 1 až 58 bude kontrolovaný subjekt písomne informovať Inšpektorát práce Trenčín v lehote do 10 dní od posledného plnenia opatrenia.

Kontrolovaný subjekt Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Soblahovská 65, 912 50 Trenčín je povinný prijať opatrenia na odstránenie zistených porušení predpisov a ich príčin.

Záver

O výsledku inšpekcie práce nebol informovaný zástupca zamestnancov (bod 17).

Obsah protokolu bol prerokovaný dňa 04.11.2011 s Ing. Benjamínom Lisáčkom, povereným vedením organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o..

Vyjadrenie Ing. Benjamína Lisáčka ku všetkým zisteným skutočnostiam a nedostatkom, ktoré sú uvedené v prerokovanom protokole: *SÚHLASÍM SO ZISTENÝMI SKUTOČNOSŤAMI*

A NEDOSTATKAMI

Stanovisko inšpektora k vyjadreniu Ing. Benjamína Lisáčka:

Benjamín Lisáček

Mestské hospodárstvo a správa lesov
m.r.o., Trenčín

Soblahovská 65, 912 50 Trenčín

-2-



.....
Ing. Benjamín Lisáček
poverený vedením organizácie

Paras

.....
Ing. Jaroslav Pavlík
inšpektor práce

Inšpektorát práce
911 01 TRENČÍN

-40-

0915 272 736

Rozdeľovník:

1 x zamestnávateľ

2 x IP Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín

Protokol prevzal dňa 04.11.2011: