



MESTO TRENČÍN
MIEROVÉ NÁM. 1/2
911 64 TRENČÍN

MBA Peter Hošťák, PhD.
poslanec
Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

MSÚTN-

KPrim/2026/42456/16759/ani

Mgr. Viera Aninová

30.03.2026

Vec:

Odpoveď na interpeláciu

Interpelácia

„V súvislosti s chystaným už zušľachtením priestoru v podchode, ktoré spája historické centrum s mestským parkom, chcel by som sa spýtať, či mesto eviduje problém, ktorý ja mám navnímaný, aj niektorí občania ma na neho upozornili. Tam vznikajú nejaké mláky, takže laicky to vyzerá, že je tam nejaký priesak. Akým spôsobom sa tento problém bude riešiť tak, aby mohla byť pripravovaná umelecká intervencia zrealizovaná čo najrýchlejšie a aby to nemalo dopad na obmedzenia, ktoré vzniknú v súvislosti s inštaláciou pohľadov?“

Odpoveď MHSL, m.r.o. a útvaru investícií

MHSL, m.r.o. zabezpečilo vykonanie monitoringu predmetnej uličnej vpuste na ležatom potrubí v rámci zabezpečenia ochrany svojho majetku. Monitoringom bolo zistené, že na ležatom potrubí ktoré nie je krátke je poškodenie povrchu - chýba stena potrubia (posunutie spoja). Vzhľadom nato, že monitoring skončil na ležatom potrubí v dĺžke cca 9 m z dôvodu, že je v toto miesto bolo upchaté a nebolo možné pokračovať v monitoringu až k napojeniu do kanalizácie. Z tohto dôvodu sa tu zhromažďuje voda a presakovaním cez miesto poškodenia povrchu (posunutý spoj) voda presakuje do podlažia, čo je príčinou vzniku vody v podchode a tým spojené poškodzovanie majetku. Vzhľadom na tieto skutočnosti požiadalo dňa 13. 06. 2025 MHSL, m.r.o. SSC IVSC Žilina o zabezpečenie vyčistenia celého ležatého potrubia až po napojenia do kanalizácie a o zabezpečenie opravy posunutého spoja na potrubí a následne tieto opravy ešte dvakrát urgovalo.

SSC IVSC Žilina dňa 04. 07. 2025 uviedla, že SSC IVSC Žilina dala objednávku špecializovanej firme EBA s. r. o. Bratislava na opravu, údržbu a čistenie cestných kanalizácií a priepustov na ceste I/61 Trenčín, Ul. M. R. Štefánika oproti hotelu Elizabeth. Po vyčistení uvedenú cestnú kanalizáciu budú po dažďoch monitorovať ako sa vyvíja situácia a na jej základe sa budú snažiť zistiť príčinu vzniku vody v podchode 61 - 056B.

S úctou

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín