



Slovakia

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Pobočka Bratislava
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

tel.: 00421-37-631 69 59
fax.: 00421-37-642 21 70

ODBORNÉ STANOVISKO

Evidenčné číslo 1239/50/16/BT/OS/DOK

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

Účel inšpekcie: **overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci posudzovaním dokumentácie stavby a vydanie odborného stanoviska pre stavebné povolenie v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov**

Zákazník: **Mestský úrad,
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín**
Objednávka zo dňa: **02.08.2016**
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č.: **1239/50/2016**

Posudzovaná dokumentácia stavby

Názov stavby: **Rekonštrukcia Mierového námestia**
Investor: **Mesto Trenčín**
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Zodpovedný projektant: **Bc. Ing. Andrej Blaho**
Umiestnenie stavby: **k.ú. Trenčín**

Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. Q-057, návod č. N-Q-057/1/1 a špecifikácia inšpekcie podľa platných právnych predpisov.

a táto predložená dokumentácia:

1. Rekonštrukcia – Mierové námestie
 - Architektonicko stavebné riešenie
 - SO 100 Spevnené plochy vrátane odvodnenia komunikácie
 - SO 300 Vodný prvok Zlatá kašna Marca Aurélia
 - Technológia kašna Marca Aurélia
 - SO 700 Mobiliár a design verejného osvetlenia
 - SO 800 Sadové úpravy
 - Projekt organizácie výstavby
 - Organizácia dopravy – dočasné dopravné riešenie
2. Rekonštrukcia Mierového námestia – Inžinierske siete
 - A. Sprievodná správa
 - B. Súhrnné riešenie stavby
 - B1. Súhrnná technická správa

- 1. Situácia stavby
- 2. Situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
- C. Dokumentácia stavebných objektov
 - SO 301 Rekonštrukcia vodovodu
 - SO 302 Rekonštrukcia kanalizácie
 - SO 303 Rekonštrukcia plynovodu
 - SO 304 Prípojka VN
 - SO 305 Prekládka VN
 - SO 306.1 Prekládka rozvodov NN
 - SO 306.2 Káblové rozvody z novej TS
 - SO 307 Rekonštrukcia rozvodov slaboprúdov
 - SO 307.1 Mierové námestie Trenčín – kamerový systém
 - SO 308 Vonkajšie osvetlenie
 - SO 309 Mestský NN rozvod
 - PS 601 - Trafostanica
- E. Projekt organizácie výstavby
- F. Výkaz výmer a rozpočet
- G. Organizácia dopravy – dočasné dopravné značenie
- H. Doklady

Pri inšpekcii vykonanej dňa 23.08.2016 boli zistené nasledovné nedostatky:

- 1. V projektovej dokumentácii v elektro časti "Kašna Marca Aurélia" nie je doložený protokol o určení vonkajších vplyvov, chýba zaradenie zariadenia podľa miery ohrozenia do skupiny podľa príl. č.1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
- 2. V projektovej dokumentácii v častiach "PS 601" je elektrické zariadenie nesprávne zaradené do skupiny podľa miery ohrozenia podľa príl. č.1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. (elektrické zariadenie je zaradené do skupiny B – má byť skupiny A).
- 3. Z projektovej dokumentácie v častiach "Prípojka VN, Prekládka VN" (SO 304, SO 305) nie je dostatočne zrejmé, ktorá časť je SO 304 a ktorá časť je SO 305, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
- 4. Staticko-konštrukčné riešenie (pódia, základu pod vianočný strom) nebolo súčasťou predloženej projektovej dokumentácie, čo nie je v súlade s § 9 písm. f) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

odborné stanovisko:

Projektová dokumentácia **spĺňa** požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatkov uvedených v bodoch 1 až 4.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.

Uvedené nedostatky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm. g) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

- Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny B písm. g) (rozvod plynu z nekovových materiálov) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. c) (trafostanica, VN rozvody) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. c) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Upozornenie:

- V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné právne predpisy (vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., zákon 330/1996 Z. z.).
- Zábradlia musia byť riešené podľa STN 74 3305 (chýba popis a kóty).
- Stavba musí byť vyhotovená v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi na území SR.
- V projektovej dokumentácii neboli zdokumentované revízne kanalizačné šachty.

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.


Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

V Bratislave, dňa 23.08.2016

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o.:


Eva Labošová

vedúci pobočky TÜV SÜD Slovakia s.r.o.: Ing. Peter Beliš





Na vedomie: Inšpektorát práce Trenčín

Výbavuje: Eva Labošová (STA), Ing. Pavol Flamik (EZ), Ing. Kohout Milan (PZ)