

Zápisnica zo zasadnutia

Komisie pre dohľad nad ukončením výstavby Modernizácie železničnej trate v meste Trenčín uskutočneného dňa 4. novembra 2016

Prítomní členovia komisie :

Predseda: Ing. Miloš Mičega

Členovia : Mgr. Ján Forgáč, Ing. Tomáš Bahno, Ing. Richard Ščepko (od 14,25 hod.)

Program (po schválení) :

1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Vykonanie obhliadky vybraných stavieb MŽT na území mesta.
3. Rôzne.
4. Záver.

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU :

1. Otvorenie a schválenie programu :

Členovia komisie (Ing. Mičega a Mgr. Forgáč) sa stretli v kancelárii viceprimátora a následne pri objekte Mestskej polície v Trenčíne (aj Ing. Bahno), kde pokračovali motorovým vozidlom na obhliadku stavby MŽT v Trenčíne. Predseda komisie Ing. Miloš Mičega privítal členov komisie, oboznámil ich s návrhom programu a otvoril zasadnutie komisie. Konštatoval, že pozvánka na zasadnutie bola zaslaná všetkým členom elektronicke - emailom dňa 28.10.2016. Bolo skonštatované, že sú prítomní traja členovia komisie, čím je táto uznášaniaschopná. Kolega Ing. Ščepko svoju neúčast' ospravedlnil. Za zapisovateľa bol navrhnutý predseda komisie, za overovateľa Mgr. Forgáč.

Uznesenie : Komisia schvaľuje navrhnutý program rokovania komisie, zapisovateľa a aj overovateľa.

Hlasovanie:

Za: 3 členovia

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

2. Vykonanie obhliadky vybraných stavieb MŽT na území mesta.

Ing. Mičega – požiadal o začatie obhliadky od MČ Sever. Následne cez centrum smerom na MČ Západ.

Vykonala sa obhliadka najmä týchto častí stavby, resp. uvedené sú aj požiadavky z obhliadky :

1. Protihluková stena medzi časťou od bytových domov Pred Poľom po ul. Jána Derku. Ing. Mičega načrtol problém, že stena je len jednostranná, hluk sa odráža do Kubrej. Požiadal o riešenie tohto problému. Na túto skutočnosť hio upozornilo viac obyvateľov Kubrej.
2. Podchod Kubrá/Sihoť IV. – nesvieti svetlo. Tento problém sa vyskytuje pomerne často.
3. Pri bývalom objekte vochterne v Kubrej chýba otočisko.
4. Ulica Pod čerešňami – Odbojárův - riešenie nepriaznivého stavebno-technického stavu asfaltového povrchu ciest.
5. Ulica Pod čerešňami – zle vyspádovaná cesta v časti napojenia na ul. Jasná.
6. Objekt ANSAT, Opatovská 20 – nedokončená pokládka zámkovej dlažby k bráne a ukončenia chodníkov (za el. rozvádzačom-chýba obrubník).
7. Kruhový prejazd na Opatovskej – chodník pred predajňou kvetov – zostal drevený stĺp v chodníku.
8. Kruhový prejazd na Opatovskej – v časti od bytovky na Žilinskej nie je upravený povrch po rozkopávke na prepojení vodovodných potrubí. Taktiež chýba chodník, resp. spevnená plocha k tejto bytovke okolo bývalého stojiska smetných nádob.

9. Vykonaná obhliadka prác na Mládežníckej ulici a Malej stavbe. Parkovisko pri krytej plavárni.

10. Medzi podchodom z Hasičskej ulice a železničným mostom prehradený chodník. V súčasnosti je prehradený úmyselne, lebo začína sa so stavbou Chynoranskej trate. Ing. Bahno požiadal, aby sa upravila obchádzka.
11. Ing. Bahno požiadal o posúdenia možnosti vybudovania cyklochodníku – nájazdu pri bývalom Čiernom mostíku.
12. Podjazd na Vlárskej t.č. nedokončený.
13. Na Kasárenskej ulici by bolo vhodné do budúca vybudovať chodník.
14. Železničná stanica Zlatovce – zle upravený priestor pred stanicou. Nevhodne riešený vjazd, resp. výjazd z parkoviska pred stanicou. Ing. Bahno upozornil, že nie je zabezpečený prejazd odbočením. Pokladá to za zásadnú chybu projektu.
15. Podchod pod traťou k perónom nie je bezbariérový. Do budúca bude treba riešiť aj prepojenie podchodu k časti Pod Vinohrady, resp. ku Kasárenskej ulici.
16. Napojenia oboch strán chodníka z ulice Prúdy na ulicu Bratislavskú. Na základe predchádzajúceho podnetu riešené, v čase obhliadky čerstvo zabetónované. Požiadavka na posúdenie spádu, ktorý môže na jednej strane robiť problémy v zimnom období.

Členovia komisie sa dohodli, že vzhľadom k tomu, že už nie je denné svetlo a všetky plánované úseky stavby nie sú pod umelým osvetlením, obhliadku dokončia na ďalšom zasadnutí komisie.

3. Rôzne

Ing. Bahno – pokladá za dôležité

- riešenie predstaničného priestoru na stanici Zlatovce, stanice samotnej a takisto jej bezbariérovosť (ktorá sa oproti DSP pri realizácii stratila?).
- riešenie všetkých podchodov v Zámostí by rád porovnal s platnou PD zo stavebných konaní. Navrhujem zabezpečiť prístup k aktuálnej PD pre stavebné povolenie, aby sme pri nasledujúcej komisii mali možnosť porovnania s realitou stavby.

K tomuto bodu nebola ďalšia diskusia.

4. Záver

Predseda Ing. Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. Čas trvania zasadnutia od 14,00 hod do 17,30 hod.

V Trenčíne, dňa 2.11. 2016

Overil : Mgr. Ján Forgáč

Predseda komisie : **Ing. Miloš Mičega**