

**Odpovede na požiadavky občanov zo zasadnutia
VÝBORU MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN
uskutočneného dňa 7. mája 2015**

požiadavky poslancov

Ing. Miloš Mičega

- Požaduje zabezpečiť odstránenie nebezpečných častí na oplotení detského ihriska pri tenisovom kurte na Považskej ulici, tak ako to požadoval člen VMČ JUDr. Smolka na ostatnom zasadnutí VMČ, vrátane odstránenia ostnatého drôtu z bránky detského ihriska, napriek tomu, že časť už bola odstránená. **(Zodp. MsÚ)**

Odpoveď: Dňa 21.5.2015 odišiel list z útvaru majetku mesta na pána Martišku, aby odstránil aj zvyšnú časť ostnatého drôtu.

- Požaduje zabezpečiť označenie tohto ihriska veľkou tabuľou Mesta Trenčín vrátane informácie o prevádzkovom čase. Z tabule by malo byť zrejmé, že sa jedná o ihrisko vo vlastníctve mesta, ktoré je verejné prístupné. **(Zodp. MsÚ)**

Odpoveď: Na základe vyjadrenia MHSL nie je ihrisko v passpote ihrísk, čo znamená, že nemôže mesto zabezpečiť označenie ihriska o prevádzkovom čase. Je potrebné, aby poslanci VMČ Sever prijali uznesenie na vypracovanie dodatku ku kúpnej zmluve č. 1/2008 s vlastníkom tenisových kurtov p. Gabrielom Martiškom.

Miloslav Baco

- požiadal o osadenie smerovej šípky na jestvujúcom stĺpiku pri križovatke ulíc Opatovská a Potočná s nápisom „Kostol sv. Stanislava“. **(Zodp. MsÚ)**

Odpoveď: Smerová šípka bude objednaná u Alfa reklamy a následne osadená.

- Žiadame dokončenie povrchu na chodníku nachádzajúceho sa na ulici Mlýnska (vedľa detského ihriska v Opatovej). Plocha cca 8 m².

Odpoveď: Dokončenie bude prehodnotené s realizátorom kanalizácie.

- Na ulici Niva a Mníšna požadujeme urýchlené vyčistenie kanalizačného žľabu z dôvodu jeho nepriepustnosti. Uvedený žľab je plne zanesený a pri daždi prichádza k vytápaniu blízkej materskej škôlky.

Odpoveď: Zanesený žľab bol už vyčistený.

požiadavky občanov

- p. Langerová poukázala na dlhodobu zlé osvetlenie oproti bytovke na ul. K Výstavisku č.2

Odpoveď: Nakoľko sa jedná o veľmi zložitú a finančne náročnú operáciu cca 20 000 €, je na zväžení poslancov na jej zaradení do zásobníka investičných akcií.

- rozkopané miesto pri stavbe s popisným číslom 2834 trafostanica č. 155, výkop bol realizovaný pre účely zistenia polohy inžinierskych sietí a doteraz nie je miesto uvedené do pôvodného stavu, hrozí riziko ublíženia na zdraví.

Odpoveď: Pozemok je vo vlastníctve súkromnej spoločnosti, ktorá realizovala výkop pre účely zistenia polohy inžinierskych sietí. Nakoľko cez tento pozemok vedie verejne využívaný chodník (ktorého ponechanie na využívanie obyvateľmi je len na dobrej vôli vlastníka pozemku), bolo miesto výkopu po ukončení prác zabezpečené lávkou pre peších s ochranným zábradlím. Nariadenie uvedenia súkromného pozemku do pôvodného stavu nie je v kompetencii Mesta Trenčín.

- Pán poukázal na opravu skratky chodníka smerom k učilištiu z hlavnej cesty, kde počas dažďov sú na dvoch miestach rozsiahle kaluže vody a opravu výtlku pri bytovke K výstavisku 2, kde počas prejazdu áut je zle opravená cesta po výkope

Odpoveď: Súvislá oprava cesty a prilahlých chodníkov na ul. k Výstavisku sa v r. 2015 realizovať nebude z dôvodu jej neschválenia v súčasnom rozpočte. Poškodenia budú opravené iba lokálne za predpokladu dostatku financií a zrealizovania opráv všetkých prioritnejších miestnych komunikácií.

- Pani má požiadavku na orez topoľov pri bytovke K výstavisku 4, treba zistiť vlastníka a vyzvať ho na orez drevín, nakoľko predstavujú riziko pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. (*Odpoveď: Pracovníkmi USŽP bude vykonaná obhliadka topoľov, o ďalšom postupe budeme informovať.*)

Zapísala : Soňa Baránková
V Trenčíne, dňa 4.6.2015