

**Odpovede na požiadavky občanov zo zasadnutia
VÝBORU MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN
uskutočneného dňa 1. októbra 2015**

Požiadavky poslancov:

Ing. Miloš Mičega

- Opraviť – skosiť obrubníky na Považskej ulici, pri detskom ihrisku na priechode pre chodcov (bezbariérovo). **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: Požiadavku na zníženie obrubníkov zaradíme do poradovníka opráv miestnych komunikácií.

- Pri realizácii priechodu pre chodcov na Žilinskej ulici opraviť nájazd na hrádzu. **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: Požiadavka sa už realizuje formou investičnej akcie.

- Riešiť prenosným dopravným značením situáciu v čase pohrebu v Opatovej, kde má autobus MHD problém prejsť okolo kostola. **(Zodp. UHA - doprava)**

Odpoveď: Podľa zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, § 25

Vodič nesmie zastaviť a stáť

d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,

f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označnikom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označnikom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre nástupište a vyznačený priestor,

u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

Pravidlá cestnej premávky sú platne pre všetkých účastníkov cestnej premávky, v prípade ich porušovania je nutné kontaktovať mestskú políciu.

- Odstrániť stĺp bývalého rozhlasu, ktorý je spadnutý na plote pri rodinnom dome pri odbočke z Kubranskej ul. smerom na Ul. Zelnica (prvý dom vpravo od kostola). **(Zodp. MHSL)**

Odpoveď: Stĺp bol odstránený ešte pred vznesením požiadavky VMČ.

- Zosúladiť opravy výtlkov s rozkopávkami plynovodov v réžii SPP a.s., ktoré budú prebiehať na budúci rok v rámci rekonštrukcie plynovodov v MČ SEVER. **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: Opravy výtlkov budú zosúladené s prácami na rekonštrukcii plynovodov.

- Pripraviť plán na zimnú údržbu MK, kde zahrnúť aj údržbu hrádzu po jej stavebnej oprave. **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: Požiadavka bude zahrnutá do zimného operačného plánu zimnej údržby 2015/2016.

- Na križovatke Považská ul. a Osvienčimská ul. pri rohu areálu materskej školy (oproti p.č. 9/3 v k.ú. Kubra) upraviť prepadnutie cesty – dlhodobá stojaca voda v križovatke. **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: Požiadavka je zaradená v poradovníku opráv miestnych komunikácií.

- Orezať dreviny pri stožiaroch verejného osvetlenia (VO) a opraviť pokazené stožiare VO na Šoltésovej ulici od zimného štadiónu po OD Rozkvet.

Odpoveď: Predmetné stožiare VO budú skontrolované v priebehu 45. týždňa a následne na základe zistených skutočností budú vykonané opravy. Lokalita bude v prvej polovici novembra obhliadnutá, následne bude navrhnutý vhodný spôsob orezu a orezy budú zaradené do poradovníka prác MHSL.

Mgr. Martin Petřík

- Neziskové spoločenstvo Beňadikt žiada o 2 000,-- EUR ako príspevok na rozhl'adňu na Skalke. **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: V schválenom rozpočte na rok 2015 nie sú na rozhl'adňu na Skalke vyčlenené finančné prostriedky.

- Obyvateľ a bytového domu Opatovská 675/45 (pred UNICENTRUM) žiadajú vyasfaltovať parkovisko. Je ústny príslub, že časť parkoviska patriace UNicentrumu si majiteľ zaplatí. **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: Momentálne táto investičná akcia nie je v pláne na tento rok 2015. Investičné oddelenie ju zaradí do zásobníka investičných akcií a o jej realizácii sa musí rozhodnúť/nerozhodnúť pri tvorbe rozpočtu na rok 2016.

- Žiadam ostrihať dreviny na ul. Rázusová. Zasahujú do okien vlastníkov bytov. Taktiež aj vo dvore Rázusovej ulice. **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: Začiatkom novembra bude vykonaná obhliadka, na základe ktorej bude zvolený vhodný spôsob orezu. Následne vykoná realizáciu MHSL.

- Obyvatelia bytového domu Rázusová 28 žiadajú vyčistiť vpusť. V prípade dažďa voda neodteká. **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: Vpusť bola vyčistená v septembri. Jej stav je monitorovaný. V prípade jej opätovného upchatia a v záujme rýchleho odstránenia daného problému neváhajte kontaktovať správcu MK.

- Žiadam o opravu prepádajúceho sa kanálu na ulici Opatovská. Pri prejazde autom zažívajú obyvatelia príľahlých bytov otrasy. **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: Správca kanalizácie, spoločnosť TVK, bola požiadaná o opravu.

- Žiadam prekontrolovať chodník pri novom kruhom objazde pri Radegaste. **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: Na nedostatky bol zhotoviteľ stavby upozornený. Chodníky budú prebrané do majetku a správy mesta iba ak budú v 100 % stave a v súlade s projektovou dokumentáciou.

- Na školskej rade MŠ Považská žiadajú prekontrolovať a opraviť detské preliezky a zabezpečiť opltenie škôlky od strany Centra pre seniorov. **(Školstvo)**

Odpoveď: Požadované práce budú vykonané zamestnancami ŠZTN do polovice novembra.

Spoločné požiadavky poslancov:

- Zabezpečiť opravu bránky na detskom ihrisku Považská – p. Gabriel Martiška; osadiť tabuľu len pre deti do 8 rokov, mimo prvkov vyhradených pre starších. **(Zodp. MHSL)**

Odpoveď: Bránka bola opravená a sprístupnená. Klúčik bol odovzdaný p. Martiškovi. Tabuľka bude osadená v 45. kalendárnom týždni.

- Predložiť časový harmonogram realizácie prác na rekonštrukcii zimného štadióna. **(Zodp. MHSL)**

Odpoveď: Časový harmonogram bol zaslaný garantke a tá ho preposlala predsedovi VMČ.

- Predložiť stanovisko mesta ohľadom zámeny pozemkov k žiadosti Ing. Erika Pavlisa o skutkovom stave pozemku a drevín s opätovným návrhom na zámenu. **(Zodp. MsÚ)**

Odpoveď: Vyjadrenie lesného hospodára k žiadosti Ing. Erika Pavlisa o zámenu pozemkov je nasledujúci:

Opis pozemkov z hľadiska Lesoparku Brezina:

1. Pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 1675/132, lesný pozemok o výmere 311 m², v k.ú.Trenčín vo vlastníctve mesta. Pozemok sa nachádza v spodnej časti lesného porastu č. 498, sčasti je zarastený náletom, dominuje niekoľko starších stromov na pozemku a nad pozemkom. Z hospodárskeho hľadiska je drevná hmota v danej oblasti nevyťažiteľná, nakoľko zo spodnej strany sa nachádza zástavba s oplatením a z vrchnej strany je neprístupný terén. Z hľadiska dlhodobého rozvoja rekreačných činností v lesoparku sa na tomto pozemku nepočíta s rozvojom daných funkcií pre jeho neprístupnosť.

2. Pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 1414/8, ostatná plocha o výmere 76 m² a C-KN parc.č.1414/7 ostatná plocha o výmere 235 m², spolu výmera 311 m², v k.ú. Trenčín nachádzajúce sa nad areálom výstaviska Pod Sokolicami, v budúcom vlastníctve Ing. Erika Pavlisa. Pozemok sa nachádza v spodnej časti lesného porastu č. 485 a 486, sčasti je zarastený náletom, dominuje niekoľko starších stromov na pozemku a nad pozemkom. Z hospodárskeho hľadiska je drevná hmota v danej oblasti nevyťažiteľná, nakoľko zo spodnej strany sa nachádza zástavba s kolmým oporným múrom nad výstaviskom a z vrchnej strany je neprístupný terén. Pri obhliadke v teréne nebolo zrejmé či oporný múr nad výstaviskom je, alebo nie je súčasťou pozemku. Z hľadiska dlhodobého rozvoja rekreačných činností v lesoparku sa na tomto pozemku nepočíta s rozvojom daných funkcií pre jeho neprístupnosť.

Z uvedeného vyplýva že oba pozemky sú z hľadiska možnosti budúceho rozvoja či lesohospodárskeho hľadiska rovnocenné a v podstate ich hospodárska a rozvojová schopnosť je minimálna. Nie je dôvod nepristúpiť na zámenu pozemkov.

Popis drevín: na pozemku sa nachádza: 2 ks borovic nad priemer 40cm, 2 ks borovic nad priemer 35cm, 2 ks borovic nad priemer 30cm, 2 ks jaseň nad priemer 35cm, 2 ks jaseň nad priemer 25cm, 3 ks jaseň do priemeru 20cm, 1 ks orech nad priemer 20cm, pozemok je zarastený krovinami, samostatná príloha- náčrtok pozemku s umiestnením drevín.

➤ Pridať ešte jeden kontajner na sklo na ul. Sibírska. **(Zodp. USŽP)**

Odpoveď: Po posúdení bude dodaná ďalšia nádoba na sklo na stanovište na začiatku ul. Sibírska z ul. Opatovskej.

➤ Orezať čerešňu na ul. Považská pri detskom ihrisku p. Martiška. **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: Začiatkom novembra bude vykonaná obhliadka, na základe ktorej bude zvolený vhodný spôsob orezu. Následne vykoná realizáciu MHSL.

➤ Na Sihoti vedľa budovy ANSAT je prepadnutý chodník, ktorý sa nedávno rekonštruoval. **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: Zhotoviteľ prác bol vyzvaný na vykonanie opravy prepadliny chodníka.

➤ Opraviť chodník na pozemku p.č. 1531/215 – spojnice medzi OD Rozkvet a ul. Kpt. Nálepku pri bytovom dome na ul. **Kpt. Nálepku č. 1682/4** z dôvodu vydutia koreňov stromu (riešené už v predchádzajúcich požiadavkách). **(Zodp. UIS)**

Odpoveď: Postup ohľadom opravy chodníka bude taký, že poškodený strom bude aj s koreňmi odstránený a chodník bude v danom mieste obnovený do roviny. Bola podaná žiadosť na výrub, momentálne prebieha konanie na útvare životného prostredia. Predpoklad realizácie výrubu a opravy chodníka je v novembri.

➤ Zabezpečiť do 15.11. 2015 pre potreby svojpomocnej opravy a údržby detských ihrísk v MČ SEVER farby vo všetkých používaných odtieňoch v množstve min. po 50 kg. vrátane riedidla a ochranných pracovných pomôcok. **(Zodp. MHSL)** (materiál prevezme predseda VMČ)

Odpoveď na túto požiadavku sa do termínu konania nasledujúceho VMČ nepodarilo zabezpečiť, bude presunutá do požiadaviek na mesiac november 2015.

Predchádzajúce požiadavky – či boli vybavené a v akom termíne:

➤ Kedy bola vlastníčkovi pozemku zaslaná výzva na úpravu drevín v areáli vodného zdroja na ul. Martina Rázusa?

Odpoveď: Výzva bola zaslaná dňa 25.09.2015 a dňa 2.10.2015 bol orez vykonaný.

➤ Kedy bol vlastníčkovi pozemku zaslaný list na odstránenie vyschnutého orecha po ľavej strane na ul. Kpt. Nálepku?

Odpoveď: Výzva bola zaslaná dňa 25.08.2015 a strom bol už odstránený.

➤ Či sa preveril stav ochranného betónového valu na Brezine – Kukučínova ulica. Betón je značne podmytý vodou?

Odpoveď: Oporný múr je v rovnakej úrovni už 15 rokov, a stav múru sa tam za tie roky nezmenil, ale nikto nemôže vylúčiť že múr spadne napriek vnútornej výstuži. V horných zákrutách si opravy na ostatných oporných múroch robieval správca cesty, lebo tie neboli majetkom lesoparku, ale boli súčasťou cesty na hotel. Táto cesta patrí pod interné služby mesta a určite by sa tam nejaká výstuž hodila. Po dohovore s vedúcim útvaru interných služieb sme našli jediné momentálne prípustné riešenie v sanácii poškodeného múru, odbagrování časti násypu a betónu cca 5 metrov od kraja lesa a následnom vyrovnaní terénu.

Stav ochranného betónového valu správca miestnych komunikácií pravidelne monitoruje. Za posledných 5 rokov je nemenný. V prípade, ak nám po realizácii všetkých urgentnejších opráv miestnych komunikácií ostanú v r. 2016 financie, tak bude odbagrovaná časť násypu a betón cca 5 metrov od kraja lesa a následne bude dorovnaný terén.

Požiadavky občanov :

➤ Posúdiť dreviny – 2 lipy na detskom ihrisku Gagarinova, kde sa údajne zdržiavajú osi. Vykonať „zásadný“ orez kríkov a ovisajúcich konárov drevín v okolí detského ihriska. **(Zodp. USŽP, UIS, MHSL)**

Odpoveď: Začiatkom novembra bude vykonaná obhliadka, posúdený stav daných drevín a navrhnuté riešenie a vhodný spôsob orezu. Následne bude orez zrealizovaný cez MHSL.

Zapísala : Soňa Baránková

V Trenčíne, dňa 5.11.2015